

### ACCESSOIRES "Mise à la Terre"

#### TRESSE PLATE CUIVRE ETAMEE

<b>Section</b>	5 mm <sup>2</sup>	16 mm <sup>2</sup>
<b>Dimension</b>	7.5 x 1 mm	15.2 x 2 mm
<b>Construction</b>	24 x 7 x 0.20	32 x 16 x 0.20
<b>Matériaux</b>	Cuivre CUETP	Cuivre CUETP
<b>Traitement</b>	Etamage	Etamage
<b>Conditionnement</b>	Bobine de 100 ml	Bobine de 100 ml
<b>Poids moyen (rouleau 100 ml)</b>	5.100 Kg	15.600 Kg

#### COLLIERS de CONNEXION

<b>Type</b>	16/27	20/32
<b>Largeur bande</b>	9 mm	9 mm
<b>Nature de la bande</b>	Alu zinc	Alu zinc
<b>Vis</b>	Hexagonal cruciforme	Hexagonal cruciforme
<b>Nature de la vis</b>	Acier zingué	Acier zingué
<b>Diamètre de l'embout</b>	∅ 7	∅ 7
<b>Plage de serrage</b>	16/27	20/32
<b>Couple de serrage</b>	3 Nm	3 Nm
<b>Conditionnement</b>	Boîte de 50 u	Boîte de 50 u
<b>Poids (pour 100 u)</b>	3.200 Kg	3.400 Kg

